



Expertise

Hersteller: Volvo	Modell: XC60 B4 D AWD Geartronic Momentum Pro
FIN: YV1UZK5VCN1008785	



Angaben zum Fahrzeug	
Hersteller / Typ / Modell / Ausstattung	
Volvo XC60 B4 D AWD Geartronic Momentum Pro	
Fahrgestellnummer	YV1UZK5VCN1008785
Laufleistung (abgelesen)	80.398 km
Erstzulassung	31.03.2022
Anzahl Halter	2
Nächste HU (Bericht lag vor)	03/2027
Leistung / Hubraum	145 kw / 1.969 ccm
Kraftstoffart / Zylinder	Hybr.Diesel/E / 4
Getriebe / Anzahl Gänge	Automatik / 8
Antriebsart	Allradantrieb
Fahrzeugart	Geländewagen
Farbe / Farbcode	Ice White
Türen / Sitze	5 / 5
Polsterart	Kunstleder
Polsterfarbe	Schwarz
Re-/Import	Nein
Fahrbereitschaft	fahrbereit

Angaben zum Fahrzeug

Wartungsheft / Nachweis	digitaler Nachweis / vollständig	Restlauf bis Service	18.759 km
Letzte Wartung am / bei	04/2024 bei 51.385 km		
Schlüssel ist/soll	2 / 2	FZG-Dokumente	ZB#2 (B) lag vor (Kopie), ZB#1 (S) lag nicht vor
		BriefNr	GF841898
Vorschaden / Unfall	Feststellbar	Nachlackierung	Keine Feststellbar
Besichtigungsbedingungen	ausreichend	Hubmittel / Grube	ja
Probefahrt	nicht durchgeführt	Motorlauf	durchgeführt
Fahrbereitschaft	fahrbereit		
HSN/TSN	9101 / BPQ 00024		
Abgasnorm	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Feinstaubplakette	
zul. Gesamtgewicht	2.520 kg	Leergewicht	

Bereifung

Montierte Bereifung

#	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe
1)	235/60 R18 107V	Sommerreifen auf Leichtmetall	Continental	6mm / 6mm
2)	235/60 R18 107V	Sommerreifen auf Leichtmetall	Continental	7mm / 7mm

Zusatzbereifung

#	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe
1)	235/60 R18 107H	Winterreifen auf Leichtmetall	Pirelli	5mm / 5mm
2)	235/60 R18 107V	Winterreifen auf Leichtmetall	Continental	7mm / 7mm

Ersatz

Typ	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe
Tirefit		Ablaufdatum 12/2025		

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse in Fahrtrichtung

Ausstattung

Serienausstattung

- ABS - Anti-Blockier-System
- Airbag, Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag, Knieairbag für Fahrer
- Allradantrieb (AWD)
- Android Infotainmentsystem
- Außenspiegel links und rechts elektrisch verstellbar und beheizbar
- Berganfahrassistent Hill Start Assist (HSA)
- Blinkleuchten (LED) in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Chromapplikationen an den Seitenfenstern
- Dachkantenspoiler
- Dieselpartikelfilter
- Drive Mode
- Einparkhilfe, hinten mit automatischem Bremsengriff (hinten)
- Elektronische Differentialsperre
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Gepäckraum-Trennnetz
- Geschwindigkeitsregelanlage
- Google Services mit Navigationsfunktion
- Heckscheibe, beheizbar
- Innen- und Außenspiegel automatisch abblendend
- ISOFIX-Aufnahme für die äußeren Rücksitze
- Keyless Start
- Klimaautomatik mit getrennter Temperaturregelung für Fahrer und Beifahrer
- Lackierung: Uni
- Ladekantenschutz im Gepäckraum aus Edelstahl
- Lenkrad höhen- und längseinstellbar
- Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer, beleuchtet
- Mittelarmlehne vorn mit integriertem Staufach und Getränkehaltern
- Parkbremse (elektrisch)
- Radiozubehör: Zwei USB-C Schnitstellen an der Rückseite der Tunnelkonsole
- Run-off Road Protection
- Räder: Reifendichtmittel
- Safety Assistance
- Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig
- Sicherheitsgurte
- Sitze: Fahrer- und Beifahrersitz höheneinstellbar (elektrisch)
- Steckdose 12 Volt-Anschluss vorn
- Verbandskasten und Warndreieck
- Verzurrösen im Gepäckraum (klappbar)
- Vorbereitung für Anhänger-Stabilisierungskontrolle (TSA)
- WHIPS Schleudertrauma-Schutzsystem
- Airbag Fahrer- und Beifahrerseite mit zweistufigem Auslösesystem
- Airbag, Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer und Kopf-/schulterairbags (iC) für alle Insassen
- Außenspiegel elektrisch einklappbar
- Außentemperaturanzeige
- Bergabfahrlilfe HDC
- Beschlagsensor zur automatischen Aktivierung der Defrosterfunktion
- Bremsleuchte, dritte
- CleanZone Luftqualitätssystem mit Aktivkohlefilter
- Dachreling in Schwarz (integriert)
- Digitale Instrumentierung 2. Gen.
- Einlage Aluminiumeinlage Iron Ore
- Einstiegsleisten aus Aluminium mit Volvo Schriftzug vorn
- Electronic Stability Control (ESC) - Elektronische Stabilitätskontrolle
- Frontgrill im Wasserfall-Design in hochglänzendem Schwarz
- Getriebe: 8-Gang Geartronic Automatikgetriebe
- Heckklappenautomatik
- IDIS - Intelligentes Fahrerinformationssystem
- Innenraumbeleuchtung
- Keyless Drive
- Kindersicherung (Türen hinten)
- Kopfstützen (5) vorn und hinten
- Kopfstützen hinten umklappbar
- Ladebox unter dem Laderaumboden
- Laderaumrollo
- Lenkrad: Multifunktionstasten am Lenkrad
- Mittelarmlehne hinten (klappbar)
- Nebelscheinwerfer
- Notfall-Bremsleuchten
- Radiozubehör: Digitaler Radioempfang (DAB+)
- Regensensor
- Reifendruckkontrollsystem
- Räder: Leichtmetallfelgen 18"-5-Speichen-Design
- Rücksitze im Verhältnis 40/60 oder komplett umlegbar mit Durchladefunktion
- Sicherheitsbremssystem mit Scheibenbremsen rundum (innenbelüftet)
- Start-/Stop-Technologie
- Steckdose
- Telefon: Induktives Smartphone-Ladesystem
- Verglasung: Colorverglasung
- Volvo On Call
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit zwei Funkfernbedienungen und integrierten Notschlüsseln

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung (semielektrisch)
- Frontscheibenheizung
- Kindersicherung für die hinteren Türen (elektrisch)
- Paket: Licht-Paket (LED-Nebelscheinwerfer (im Frontspoiler integriert) - Scheinwerferreinigungsanlage - Voll-LED-Scheinwerfer "Thors Hammer" Active High Beam mit erwei. Fernlicht, dyn. Kurvenlicht, intelligentem Fernlichtassist. mit adap. Leuchtweitenregulierung und integriertem LED-Tagfahrlicht - Ambientebeleuchtung Erwei. Ambientebeleuchtung (mehrfarbig) v/h Gepäckraumklappe Ausstiegsleuchten v/h Beleuchtete Türablagen - öffener v/h Beleuchtete Getränkehalter v. Fußraumbelichtung h. Leseleuchten h.)
- Polsterung: Leder/Ledernachbildung Komfortsitze (inkl. Mittelarmlehne hinten)
- Sitze: Beinauflage einstellbar (elektrisch) für Fahrer/ und Beifahrersitz
- Sitze: Lendenwirbelstütze (4-Wege elektrisch einstellbar) für Fahrer- und Beifahrersitz
- Driver Assistance (Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage - Emergency Stop Assist (automatisches Nothaltesystem bei Nichtbeachtung von Warnhinweisen infolge von ausbleibenden Lenk-, Brems- und Beschleunigungsaktivitäten des Fahrers inkl. Aktivierung der Warnblinkanlage und automatischer Bremsung bis zum Stillstand und Notruf über Volvo On Call) - Pilot Assist (Spurführungsassistent bis zu Geschwindigkeiten von 130 km/h))
- Paket: Parkassistent-Paket (Einparkhilfe vorne und hinten - Rückfahrkamera)
- Paket: Winter-Paket (Sitzheizung vorn - Lenkradheizung)
- Paket: Xenium-Paket (Klimaautomatik mit 4-Zonen-Temperaturregelung - Panorama Glasschiebedach mit Hebefunktion mit integriertem, stufenlos einstellbarem Sonnenschutz (elektrisch) - Audiosystem High Performance Sound Pro by Harman/Kardon:- 600 Watt Leistung- 14 Lautsprecher- Fresh Air Subwoofer- Dirac Unison Soundoptimierung - Erweitertes Luftqualitätssystem mit Feinstaubfilterung nach Luftqualitätsstandard PM2, 5)

Kurze Sachverständige Feststellungen

Vorgelegte Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) lag nicht vor. (Kopie)
FIN-Vergleich	Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.
Besichtigung	Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.
Probefahrt	Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
Motorlauf	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.
Fahrbereitschaft	Das Fahrzeug war zum Besichtigungszeitpunkt fahrbereit.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - Kratzer - Smart Repair
2	Motor	Motorabdeckung - Marderschaden - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - Steinschlag - kein Abzug
2	Karosserie	Karosserie (Waschanlagenkratzer) - Kratzer - kein Abzug

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatz entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Vorschäden

Nr.	Vorschaden	Schadenhöhe (netto)
1	Front, Seite links, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber, vom 22.02.2024	2.750,00 €

Auftrag/Auftragsumfang

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Verkaufsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Dieses beinhaltet folgende Umfänge:

- Beschreibung von kernrelevanten Angaben zum Fahrzeug
- Dokumentation von Ausstattungsmerkmalen
(Lieferung durch Drittdienstleister)
- Dokumentation von Schäden, Mängeln, Fehlteilen
- Dokumentation von Vorschäden, unreparierten Vorschäden, Nachlackierungen
- eine kurze Sicht- oder Funktionsprüfung der Ausstattungsdetails sofern möglich.
(Funktionsprüfungen von Fahrerassistenzsysteme gehören nicht zum Leistungsumfang!)
- eine Fotodokumentation des Fahrzeuges

Grundlage zum Auftrag

Die Fahrzeugbesichtigung erfolgt im demontagefreien Zustand.

Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt werden können, verbleiben im Bereich des Prognoserisikos. Ein erweitertes Risiko besteht durch verschwiegene Mängel welche durch arglistige Täuschung hervorgerufen, und durch den sachverständigen nicht identifizierbar waren.

Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden gemäß dem zugrunde gelegten Standard akzeptiert.

Ein expliziter Ausweis und eine monetäre Betrachtung der zu erwartenden Merkmale innerhalb des Produktes erfolgten nicht.

Merkmale, welche in ihrer Art und Ausprägung leicht über den üblichen Gebrauch hinausgehen jedoch keine inakzeptable Beschädigung darstellen, werden ggf. unter Gebrauchsspuren dokumentiert und ausgewiesen.

Schäden oder Mängel, welche gemäß dem zugrunde gelegten Standard, nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden im Produkt unter Wertmindernde Faktoren aufgelistet.

Je nach Produktspezifikation kann ein monetärer Ausweis erfolgen. Insofern dieses stattfindet können die Kosten zu 100% dargestellt sein oder anteilig gemäß Fahrzeugalter und Laufleistung.

Vorschäden

Laut vorliegenden Informationen wurden am Fahrzeug Vorschäden instandgesetzt. Reparaturspuren, die Rückschlüsse auf den Instandsetzungsbereich des Schadens ermöglichen, waren bei der Besichtigung nicht erkennbar.

Bemerkungen

- Winterradsatz ist kein Bestandteil des Auslieferungsumfangs.



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg vorne (rechts)



Abbildung 3: Schräg hinten (links)



Abbildung 4: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 5: Innenraum vorne



Abbildung 6: Innenraum hinten



Abbildung 7: Kombiinstrument



Abbildung 8: Instrumententafel



Abbildung 9: Innenraum 360° Ansicht



Abbildung 10: Laderaum



Abbildung 11: FIN



Abbildung 12: Montierte Bereifung



Abbildung 13: Dokumente



Abbildung 14: Dokumente




Abbildung 15: Dokumente




Abbildung 16: Dokumente




Abbildung 17: Dokumente



Abbildung 18: Zusatzbereifung



Abbildung 19: Navigation



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges



Abbildung 25: Sonstiges



Abbildung 26: Sonstiges



Abbildung 27: Sonstiges



Abbildung 28: Sonstiges



Abbildung 29: Sonstiges



Abbildung 30: Sonstiges



Abbildung 31: Sonstiges



Abbildung 32: Sonstiges



Abbildung 33: Sonstiges



Abbildung 34: Sonstiges



Abbildung 35: Sonstiges



Beschädigung 1: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung 1: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - Smart Repair




Beschädigung 1: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung 2: Motor: Motorabdeckung - Marderschaden - erneuern



Beschädigung 2: Motor: Motorabdeckung - Marderschaden - erneuern



Beschädigung 2: Motor: Motorabdeckung - Marderschaden - erneuern



Beschädigung 2: Motor: Motorabdeckung - Marderschaden - erneuern



Wartungshistorie

(gemäß Auftraggeber Informationen)

Fahrgestellnummer: YV1UZZK5VCN1008785

Hersteller / Modell: VOLVO VOLVO XC60 B4 D AWD Geartronic Momentum Pro

Datum	KM-Stand	Beschreibung
24.03.2025	69.157	HU + AU; Motoröl b. Wartung; Ölfilter ern; Regelwartungsdienst; Wartung Sonstiges
29.04.2024	51.385	Motoröl b. Wartung; Ölfilter ern; Regelwartungsdienst; Reparatur Sonstiges; Wartung Sonstiges
23.11.2023	29.009	Motoröl b. Wartung; Ölfilter ern; Regelwartungsdienst; Wartung Sonstiges